



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

WYCENA Nr: 218/02/2014

z dnia: 2014/02/18

Wykonawca wyceny : mgr inż. Jerzy Żyszkowski RS 00694 i asystent Adam Żyszkowski

Właściciel: Polska Organizacja Turystyczna

Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2014

Marka: SEAT Model pojazdu: Alhambra 1.9 TDI MR'00 7MS
Wersja: Signo Tipt. Nr rejestracyjny: WI 28633 Rok prod.: 2001
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	033-00382
Nr identyfikacyjny (VIN)	VSSZZZ7MZ1V523115
Data pierwszej rejestracji	2001/06/06
Data ważności badania technicznego	2014/06/07
Data oględzin	2014/02/18
Wskazanie drogomierza	203169km
Okres eksploatacji pojazdu (01/06/06-14/02/18)	152 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	2430 kg
Rodzaj nadwozia	van 5 drzwiowy 7 osobowy
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosprężarka
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2000.07-2001.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Autoalarm	13	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
3	Filtr p/pyłkowy	14	Radioodtwarzacz
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	15	Rełingi dachowe
5	Głośniki 10 szt.	16	Szyba tylna ogrzewana
6	Immobilizer	17	Szyby przednie i tylne regulowane elektr.
7	Klimatyzacja Climatronic	18	Światła p/ingielne przednie
8	Kolumna kierownicy regulowana	19	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Komputer pokładowy	20	Zamek centralny
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.	21	Zderzaki w kolorze nadwozia
11	Obrotomierz		

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	*Tarcze kół aluminiowe	- 76

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	Lakier metalizowany	86

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FIRESTONE 215/55 R16 97H XL WINTERHAWK 2 TL		70
Przednie prawe:	FIRESTONE 215/55 R16 97H XL WINTERHAWK 2 TL		70
Tylne lewe:	FIRESTONE 215/55 R16 97H XL WINTERHAWK 2 TL		60
Tylne prawe:	FIRESTONE 215/55 R16 97H XL WINTERHAWK 2 TL		60

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Przedstawiono:

Dowód rejestracyjny seria DR/BAH numer 2173835 wydany przez Prezydent m.st. Warszawy Dzielnica Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-950 Warszawa dnia 18.06.2011 roku

Numer Karty pojazdu: AAA 1803645

Następne badanie techniczne do dnia: 07.06.2014 roku

Data pierwszej rejestracji: 06.06.2001 roku

SILNIK:

Silnik zniszczony całkowicie na skutek awarii układu korbowo tłokowego. Komora silnika brudna, zakurzona, zalana olejem. Osprzęt silnika ze śladami korozji, zalany olejem.

UKŁAD NAPĘDOWY I JEZDNY.

Brak możliwości sprawdzenia. Tarcze i zaciski hamulcowe skorodowane, naprawa ze względów bezpieczeństwa. Tarcze kół skorodowane.

NADWOZIE:

Powłoka lakierowa zmatowiła z licznymi mikrorysami, napisy firmowe. Szyba czołowa nieoryginalna. Lusterko zewnętrzne lewe - punktowe ubytki powłoki lakierowej. Słupki A lewy i prawy - punktowe ubytki powłoki lakierowej. Błotnik przedni lewy - punktowe ubytki powłoki lakierowej w części przedniej, ślady korozji w części tylnej. Próg lewy - ślady korozji. Ściana nadwozia lewa - porysowana w części środkowej i tylnej. Poszycie zderzaka tylnego - porysowane, ubytki powłoki lakierowej. Ściana nadwozia prawa - porysowana w części gónej, ubytki powłoki lakierowej przy krawędzi przedniej. Klamka drzwi tylnych prawych - porysowana. Lusterko zewnętrzne prawe - porysowane, ubytki powłoki lakierowej. Próg prawy - ślady korozji. Błotnik przedni prawy - ślady korozji w części tylnej. Zderzak przedni - pęknięty, porysowany, ubytki powłoki lakierowej.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU:

Pokrycia tapicerskie i ozdobne wnętrza kabiny brudne.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (153 mies.)	13 950 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 76 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	86 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	113 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 336 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 3 094 PLN

W tym:

	[%]	Wartość
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 703
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	- 703
Aktualność badań technicznych	-2,0	- 281
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	- 1 407

KOMENTARZ

- Korekta pierwszej rejestracji - korekta automatyczna systemu
- Korekta ogumienia - korekta automatyczna systemu
- Korekta szczególny charakter eksploatacji - samochód służbowy firmy.
- Korekta aktualności badań technicznych - korekta automatyczna systemu

Pozostałe korekty jak w opisie technicznym.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

10600 PLN

(słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1982,11 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2000 PLN

(słownie: dwa tysiące)

w tym VAT (23,0%) 373,98 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe II-2014'
- zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zaieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia 18.02.2014

wycenę sporządził certf, rzeczoznawca
pieczęć i podpis

**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.**
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228 F
tel. 385-85-85, fax 385-85-85

Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.



mgr inż. Jerzy Żyszkowski
rzeczoznawca samochodowy

RS 000634 nr Kwalifikacyjny Rejestr Ministerstwa Transportu
Certyfikat CCR PZM nr 016 z dnia 17.05.2011 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 218/02/2014

z dnia: 2014/02/18

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2014

Marka: SEAT

Model pojazdu: Alhambra 1.9 TDI MR'00 7MS

Wersja: Signo Tipt.

Nr rejestracyjny: WI 28633

Rok prod.: 2001

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



PICT0022



PICT0023



PICT0024



PICT0030




PICT0049




PICT0048




PICT0054



PICT0052




PICT0057



PICT0060



PICT0064



PICT0063



PICT0073



PICT0087



PICT0081



PICT0091



PICT0093


 mgr inż. Jerzy Żyszkowski
 rzeczoznawca samochodowy
 RS 000924 nr identyfikacyjny Rosty Ministerstwa Transportu
 Gertyfikat CCR PZM nr 100 z dnia 17.05.2011 r.


ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 218/02/2014

z dnia: 2014/02/18

Wykonawca wyceny : mgr inż. Jerzy Żyszkowski RS 00694 i asystent Adam Żyszkowski

Właściciel: Polska Organizacja Turystyczna

Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2014

Marka: SEAT Model pojazdu: Alhambra 1.9 TDI MR'00 7MS
Wersja: Signo Tipt. Nr rejestracyjny: WI 28633 Rok prod.: 2001
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2004	05	20400	20400
2003	05	17950	17950
2002	05	15750	15750
2001	05	13950	13950
2000	05	12500	12500

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (153 mies.) 13 950 PLN

Normatywny okres eksploatacji 153 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2001/06/06

Rzeczywisty okres eksploatacji 152 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 113 PLN po korekcie: 14 063 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2000.07-2001.12

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU:

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	wt	[%]	Wsp.	Wart.
1	Tarcze kół aluminiowe		1,73	0,31	- 76
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM					- 76 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	wt	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart.
1	Lakier metalizowany	1,00			1,98	0,31	86
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							86 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 10 PLN po korekcie: 14 073 PLN

Przebieg normatywny 257 200 km

Przebieg rzeczywisty odczytany 203 169 km

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Lp.	Opis korekty	[%]	Wart.
1	Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 703
2	Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	- 703
3	Aktualność badań technicznych	-2,0	- 281
4	Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-1 407

KOREKTY RÓŻNE - 3 094 PLN po korekcie: 10 979 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	560	70*		Prawe:	560	70*					
Tylna					Lewe:	560	60*		Prawe:	560	60*					

218/02/2014

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 336 PLN po korekcie:	10 643 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		10 600 PLN

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zaieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia

18.02.2014

wycenę sporządził certf, rzeczoznawca
pieczęć i podpis



mgr inż. Jerzy Żyszkowski
rzeczoznawca samochodowy

RS 000584 nr identyfikacyjny Głównego Urzędu Transportu
Sentyfikat CCR PZM nr 018 z dnia 17.05.2011 r.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-480 Warszawa, ul. Górczewska 22B F
tel. 388-88-88, fax 388-88-88

Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 218/02/2014

z dnia: 2014/02/18

Wykonawca wyceny : mgr inż. Jerzy Żyszkowski RS 00694 i asystent Adam Żyszkowski

Właściciel: Polska Organizacja Turystyczna

Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2014

Marka: SEAT Model pojazdu: Alhambra 1.9 TDI MR'00 7MS
Wersja: Signo Tipt. Nr rejestracyjny: WI 28633 Rok prod.: 2001
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 152 mies.) 10 600 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,13

Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,80

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

1 Nadwozie lakierowane

1	Błotnik przedni	LiP
2	Próg kpl.	LiP

2 Wyposażenie nadwozia

3	Zderzak tylny kpl.	
---	--------------------	--

3 Silnik z osprzętem

4	Pokrywa zaworów	
5	Turbosprężarka	
6	Wentylator chłodnicy kpl.	
7	Alternator	
8	Rozrusznik	

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

9	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	LiP
10	Zacisk hamulca (rozpięrcz) z osłoną i elementami ciemnymi (	LiP

6 Zawieszenie tylne

11	Tarcza hamulcowa / bęben	LiP
12	Zacisk hamulca (rozpięrcz) z osłoną i elementami ciemnymi (	LiP

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

2 Wyposażenie nadwozia

1	Zderzak przedni kpl.	
---	----------------------	--

3 Silnik z osprzętem

2	Blok silnika z tłokami, wałem korbowym i kołem zamachowym	
3	Głowica silnika kpl.	
4	Napęd rozrządu z obudową	
5	Miska olejowa	
6	Pompa oleju	
7	Filtr powietrza kpl.	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	24	2	2 493
2	Wyposażenie nadwozia	43	1	4 512
3	Silnik z osprzętem	12	56	560
4	Układ napędowy	8	0	848
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	5	4	509
6	Zawieszenie tylne	3	8	293

7 Reszta	5	0	530
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu			9 745 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		10 600 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0807	9 745 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,76	7 406 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,96	7 109 PLN
Współczynnik zbywalności	0,28	1 991 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.		1 991 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		10 600 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego		2 000 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie		8 600 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej		4,38

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zaieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia 18.02.2014



mgr inż. Jerzy Żyszkowski
rzeczoznawca samochodowy

RS 000694 nr Identyfikacyjny Instytutu Transportu
Certyfikat CCR PZM nr 018 z dnia 17.06.2011 r.

wycenę sporządził certf, rzeczoznawca
pieczęć i podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-480 Warszawa, ul. Górczewska 228 F
tel. 385-85-85, fax 385-85-85

Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.